



SZELEVÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5476 Szelevény, Kossuth L. u. 4.

☎ 56/329-001, fax.: 56/329-001

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

6000 Kecskemét

Izsáki út 13.

email: info@bacsviz.hu

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv véleményezése

Tisztelt Cím!

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.09.14. napján megtartott soros nyílt ülésén megtárgyalta az Önök által benyújtott Gördülő Fejlesztési tervet.

Mellékelten megküldöm a határozatokról készült kivonatokat.

A Képviselő-testület a Szelevény közműves ivóvízellátás fejlesztési tervét nem fogadta el, a következő kifogásokkal él:

A Szelevény Közműves ivóvízellátás fejlesztési tervében:

-A 3.2.4 pontban ezt írják: Tércsúszó tározó „A víztárolásra és az egyenletes hálózati nyomás biztosítására 5 m³ térfogatú acél, fekvő tartály van a településen.”

Ez nem felel meg a valóságnak ez a tartály nem létezik.

-A 3.2.5.1 pontban a vízhálózattal kapcsolatban azt írják: „Az elosztóhálózat jellemzően körvezetékes rendszerű.”

Ez ágvezetékes rendszerű. Nincs összekötve. Többször jeleztük már ezt is.

-A 4. pont 4. alpontja azt írja: „A vele párhuzamosan futó D80 KM-PVC gerincre kell átkötni az ac. vezetékekről ellátott fogyasztókat.”

Ez sem felel meg a valóságnak, mert ezen a területen nincs KM-PVC cső, ott horgonyzott cső található.

-A II. ütemben található 6. pont, amely a vízhálózat rekonstrukciójáról szól: „50,0 fm hosszúságú szakaszt kell pótolni ahhoz, hogy megfelelő módon körvezetékesítve legyen a település ezen része”, itt lényeges megjegyezni, hogy itt jelenleg is körvezeték található.

-A II. ütem 11. pontja szerint a nyomásszabályozási pont felújítása szükséges. Véleményünk szerint ez nem szükséges, hiszen nem olyan rég volt felújítva, kicserélték a szivattyút, ennek 30 évre szól a működési képessége, erre nincs szükség.

-A hosszú távú tervben betervezett csövek cseréje elfogadható, viszont ennek a költségeire Szelevény Községi Önkormányzatnak nincs forrása.

-A Munkácsy úton víz van az árokban. Véleményünk szerint ennek az oka, az ott található fenékleürítő zár eltömődése, amely így szivárgást okozhat. Ennek a megfelelő karbantartása megoldaná a felgyülemlett víz problémáját, mely folyamatosan jelen van a Munkácsy úton található árokban.

Ezekben a kérdésekben kérjük a személyes szakmai egyeztetést az arra illetékes kollégával.

Kérjük a találkozó megszervezése miatt vegyék fel a kapcsolatot Kerekesné dr. Holló Helga polgármesterrel a 06-70/379-4457-es telefonszámon.

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Szelevény, 2021.09.15.

Tisztelettel:


Kerekesné dr. Holló Helga
polgármester

